

## 困ったときの知恵袋

YES-121

## 【相談】



めねじの加工長さを図面指示したいのですが、一般的にはどの位の 長さにすれば、良いのでしょうか? 長いと加工が大変になるし、 短いとねじ強度不足になりそうで不安です。

【回答】

JIS B 0209に、 ねじの「はめあい長さ」が規定されています。 一般的には、「並みの、 はめあい長さ: N」の値を用いれば、 良いと思います。

実際の数値は、下記の資料を参照してください。



## 【資料】

下表は、メートル並目ねじの「はめあい長さ:並、記号:N」を示したものです。

<u>単位:mm</u>

ねじの	はめあし	ヽ長さ:N	ねじの	はめあし	、長さ:N	ねじの	はめあし	、長さ:N
呼び	を超え	以下	呼び	を超え	以下	呼び	を超え	以下
M1 × 0.25	0.6	1.7	M6 × 1	3	9	M27 ×3	12	36
$M1.2 \times 0.25$	0.6	1.7	M7 × 1	3	9	M30 × 3.5	15	45
$M1.4 \times 0.3$	0.7	2	M8 × 1.25	4	12	M33 × 3.5	15	45
M1.6 × 0.35	8.0	2.6	M10 × 1.5	5	15	M36 ×4	18	53
M1.8 × 0.35	0.8	2.6	M12 × 1.75	6	18	M39 × 4	18	53
M2 × 0.4	1	3	M14 × 2	8	24	M42 × 4.5	21	63
$M2.5 \times 0.45$	1.3	3.8	M16 ×2	8	24	M45 × 4.5	21	63
M3 × 0.5	1.5	4.5	M18 × 2.5	10	30	M48 × 5	24	71
$M3.5 \times 0.6$	1.7	5	$M20 \times 2.5$	10	30	M52 × 5	24	71
M4 × 0.7	2	6	M22 × 2.5	10	30	M56 × 5.5	28	85
$M5 \times 0.8$	2.5	7.5	M24 ×3	12	36	M60 × 5.5	28	85



はめあい長さ: N は、 0.5D~1.5D(D=呼び径)に なっているんだね。あまり長く しなくて良いんだね。



そうです。 1Dのはめあい長さが あれば、一般的には OK なんだよ。 3D・4Dのねじ深さなんて 加工者泣かせだね。 ねじプラグゲージの測定部の 長さ:K1も、それほど長くないね。

参考に、一般的な六角ナット(JIS B 1181)の厚みを示します。これらは、0.8D~0.95Dになっています。








ねじの呼び	<b>m</b> (最大)	ねじの呼び	<b>m</b> (最大)	ねじの 呼び	m (最大)
$M1.6 \times 0.35$	1.3	M6 × 1	5.2	M20 × 2.5	18.0
M2 × 0.4	1.6	M8 × 1.25	6.8	M24 ×3	21.5
M3 × 0.5	2.4	M10 × 1.5	8.4	M30 × 3.5	25.6
M4 × 0.7	3.2	M12 × 1.75	10.8	M36 ×4	31.0
M5 × 0.8	4.7	M16 ×2	14.8	$M42 \times 4.5$	34.0

JIS B 3102 通り側ねじプラグゲージ GP の測定部の長さ:K1 も、大体が 1.5D 以下になっています。



				<u> 되고 : mm</u>
K1	ねじの呼び	K1	ねじの呼び	K1
3.5	M6 × 1	8	M20 × 2.5	20
4.5	M8 × 1.25	12	M24 × 3	24
4.5	M10 × 1.5	12	M30 × 3.5	28
6	M12 × 1.75	16	M36 ×4	32
8	M16 × 2	16	M42 × 4.5	40
	3.5 4.5 4.5 6	3.5 M6 × 1 4.5 M8 × 1.25 4.5 M10 × 1.5 6 M12 × 1.75	3.5 M6 × 1 8 4.5 M8 × 1.25 12 4.5 M10 × 1.5 12 6 M12 × 1.75 16	K1 ねじの呼び K1 ねじの呼び   3.5 M6 × 1 8 M20 × 2.5   4.5 M8 × 1.25 12 M24 × 3   4.5 M10 × 1.5 12 M30 × 3.5   6 M12 × 1.75 16 M36 × 4