

困ったときの知恵袋

No. 135

【相談】



カタログに、ハンドタップの 食付き5P と 1.5P は載っていますが、食付き 9Pは掲載されていません。販売されていないのでしょうか？

【回答】

はい、ハンドタップシリーズの 食付き 9P (先タップ)は、2013.3月より生産を中止しております。



【説明】

昔はハンドタップ(等径手回しタップ)といって、3本1組で「先タップ⇒中タップ⇒上タップ」と、順番にハンドルにセットして手で回しながら「ねじ穴」を加工する方法が一般的でした。

しかし、現在では、タップを機械(タッピング盤、ボール盤、MCや専用機など)に取り付けて、1本(1回)で加工する方法がほとんどになりました。

よって、弊社では、機械でのタップ加工増加による先タップの需要減少もあり、2013年3月より、先タップの生産を中止しています。

▼対象商品▼

- ・ HT ハンドタップ 食付き 9P 先タップ
- ・ SU-HT ステンレス鋼用ハンドタップ 食付き 9P 先タップ





【アドバイス】

先タップがどうしても必要な場合は「修正加工」での対応が可能です。

5P 中タップ、もしくは 1.5P 上タップをお預かりし、それぞれ

「5P ⇒ 9P」「1.5P ⇒ 9P」へ食付きを修正加工することで対応できます。



納期及び修正加工費につきましては、最寄りのサポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

