

困ったときの知恵袋

Nº 167

【相談】



センタ穴ドリル CD-E は廃番品ですか?

【回答】

CD-E は廃番となり、CE-S が後継品となりました。



【説明】

センタ穴ドリルの加工市場の増大に伴い、商品が増えたため、

2000年に商品体系の整備を行いました。

その際、CD-E は廃番となり、CE-S が後継品となりました。

参考に、強ねじれ溝A形60°の商品記号と記号の意味を下記【資料】に記載します。

【資料】

- ・CE-S 強ねじれ溝A形60°
- ・CE-SL ロングシャンク強ねじれ溝A形60°
- ・CE-S V コーティング強ねじれ溝A形60°
- ・CE-SL V ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°
- ・CE-SA 強ねじれ溝JIS A形60°
- ※センタ穴角が90°の場合は、「S」が「Q」となります
- · CE-Q CE-QL CE-Q V CE-QL V CEQA

【アドバイス】

なお、CE-S 強ねじれ溝A形60°に対し、CD-S 弱ねじれ溝A形60°は、溝のねじれが弱く、センタ穴角部の切れ刃が軸に平行になるように設計しております。



よって、比較的硬めの被加工材の加工に適しています。



(Mo. 016 をご確認下さい。) CE-S と CD-S の違いは、困ったときの知恵袋 No. 016 をご確認下さい。